



 Befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben



2. Nachdem Sie die Stromversorgung unterbrochen haben, verbinden Sie den Treiber mit 110V-240V

3. Stecken Sie die Lampe in die Montageplatte und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest



7 4. Fertig